

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2020-617-132-81554 Velja do: 11.08.2030

Identifikacijska oznaka stavbe,
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 1601
številka stavbe 77

Klasifikacija stavbe: 1110000

Leto izgradnje: 1913

Naslov stavbe: Vimolj pri Predgradu 10, 8342 Stari trg ob Kolpi

Kondicionirana površina stavbe $A_k(m^2)$: 113

Parcelna št.: *111

Katastrska občina: ČEPLJE

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska


Naziv stavbe: Vimolj pri Predgradu 10




Potrebna toplota za ogrevanje



Dovedena energija za delovanje stavbe



Primarna energija in Emisije CO₂



Izdajatelj

Energomen d.o.o. (617)

Ime in podpis odgovorne osebe: Metod Ivančič

Datum izdaje: 11.08.2020

Izdelovalec

Podpisnik: METOD IVANCIC

Izdajatelj: POSTArCA

Serijska št. cert.: 202723

Datum veljavnosti: 07.09.2020

Datum podpisa: 11.08.2020

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2020-617-132-81554 Velja do: 11.08.2030

Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

Podatki o velikosti stavbe

Kondicionirana prostornina stavbe V_e (m ³)	1
Celotna zunanja površina stavbe A (m ²)	0
Faktor oblike $f_0=A/V_e$ (m ⁻¹)	0,00
Koordinati stavbe (X,Y)	44060, 503487

Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura $T_{pop}(^{\circ}C)$	8,8
--	-----

Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za delovanje stavbe	Dovedena energija		Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po virih energije in energentih (kWh/a)
	kWh/a	kWh/m ² a	
Ogrevanje $Q_{f,h}$	0	0	
Hlajenje $Q_{f,c}$	0	0	
Prezračevanje $Q_{f,v}$	0	0	
Ovlaževanje $Q_{f,st}$	0	0	
Priprava tople vode $Q_{f,w}$	0	0	
Razsvetljava $Q_{f,l}$	0	0	
Električna energija $Q_{f,aux}$	0	0	
Skupaj dovedena energija za delovanje stavbe	0	0	
Obnovljiva energija porabljena na stavbi (kWh/a)	0		
Primarna energija za delovanje stavbe (kWh/a)	0		
Emisije CO ₂ (kg/a)	0		

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2020-617-132-81554 Velja do: 11.08.2030

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

- Toplotna zaščita stropa nad kletjo
- Menjava zasteklitve
- Menjava oken
- Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
- Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
- Toplotna zaščita zunanjih sten
- Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti
- Odprava transmisijskih toplotnih mostov

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

- Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
- Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
- Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
- Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
- Rekuperacija toplote
- Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
- Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
- Optimiranje časa obratovanja
- Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
- Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
- Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

- Vgradnja fotovoltaičnih panelov
- Ogrevanje na biomaso
- Prehod na geotermalne energije
- Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode

Organizacijski ukrepi

- Energetski pregled stavbe
- Analiza tarifnega sistema
- Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni

Opozorilo

Nasveti so generični, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkušenj iz podobnih stavb.

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

Podatki o stavbi

Vrsta izkaznice: računska

Št. izkaznice: 2020-617-132-81554 Velja do: 11.08.2030 Vrsta stavbe: stanovanjska

Komentar in posebni robni pogoji

Stavba ni primerna za bivanje.

Ogled stavbe v notranjosti ni bil izveden zaradi nevarnosti. Del strehe se je že vdrl in vstop ni bil mogoč.

Ukrepi niso smiselni oziroma ekonomsko upravičeni, saj je stavba napol porušena in statično nevarna.

Ta izkaznica je izdana po 8. členu, 6 alineji pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. Stavba je zapuščena, nevzdrževana ter dotrajana in izračun kazalnikov ni mogoč. Pri oglaševanju se navede: Izračun energetskih kazalnikov ni mogoc.

Izkaznica je izdelana za stavbo številka 77.

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Enodružinske hiše raznih vrst

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: <http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/>

[Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah \(PURES\).](#)

	dovoljeno	dejansko
Koeficient specifičnih toplotnih izgub - H'_T	0,51 W/m²K	0 W/m²K
Letna potrebna toplota za ogrevanje - Q_{NH}	6 kWh/m²a	0 kWh/m²a
Letni potrebni hlad za hlajenje - Q_{NC}	50 kWh/m²a	9 kWh/m²a
Letna primarna energija - Q_p	157 kWh/m²a	0 kWh/m²a